

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в помольно-обжиговом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Помольно-дробильное отделение</i>					
<i>Подача, дробление, сушка и помол глины на связку</i>					
05.001. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.002А(05.003А; 05.004А). Дробильщик (склад, тонвольфы) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.005. Дробильщик (течки) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.006. Сушильщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.007. Машинист мельниц 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.008. Машинист мельниц 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.009. Машинист мельниц 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
05.010А(05.011А; 05.012А). Транспортерщик (НФО) 2 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Помол шамота</i>					
05.013А(05.014А). Машинист мельниц (шаровые мельницы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.015. Машинист мельниц (вторая галерея) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.016А(05.017А). Машинист мельниц 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.018. Машинист мельниц 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Дежурный персонал</i>					
05.019. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.020. Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электро- оборудования 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту сушильных барabanов</i>					
05.021. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.022. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.023А(05.024А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.025. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.026А(05.027А). Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту шаровых мельниц</i>					
05.028. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.029А(05.030А; 05.031А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.032А(05.033А; 05.034А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.035А(05.036А; 05.037А). Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.038. Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту электрооборудования ПДО</i>					
05.039. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.040А(05.041А; 05.042А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.043А(05.044А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Отделение помола неформованных огнеупоров</i>					
05.045. Машинист мельниц 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.046. Машинист пневмотранспорта 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.047. Укладчик-упаковщик (мертеля) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.048. Укладчик-упаковщик (глины, шамот) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
05.049. Транспортировщик (на вывозке) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Дежурный персонал</i>					
05.050. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Участок вращающихся печей</i>					
<i>Обжиг глины на шамот во вращающихся печах</i>					
05.051А(05.052А). Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.053. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.054. Дробильщик (склад) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.055. Дробильщик (тонвольфы) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.056. Дробильщик (нитка брака) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.057. Составитель массы на мешалках (грануляторы) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.058. Составитель массы на мешалках (прессвалцы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.059. Шихтовщик 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.060. Обжигальщик на печах 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства защиты рук от локальной вибрации	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.061. Обжигальщик на печах 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты рук от локальной вибрации	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
	В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.062. Машинист холодильника 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.064. Транспортёрщик (отделения питания) 2 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.065. Транспортёрщик (на перепаде) 2 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.066. Транспортёрщик (подземной галереи) 2 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.067. Транспортёрщик (на силосах) 2 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Дежурный персонал</i>					
05.069. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха	процесса			
05.070. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту электрооборудования участка вращающихся печей</i>					
05.071А(05.072А; 05.073А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.074А(05.075А; 05.076А; 05.077А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту грейферных кранов</i>					
05.078. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.079А(05.080А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.081. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту машин дробления</i>					

1	2	3	4	5	6
05.082А(05.083А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.084. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.085. Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
<i>Бригада по ремонту герметизации и аспирации</i>					
05.086. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.087А(05.088А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.089. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.090. Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
Бригада по ремонту вращающихся печей					
05.091А(05.092А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.093А(05.094А; 05.095А; 05.096А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.097А(05.098А; 05.099А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.100А(05.101А). Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.102А(05.103А). Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
Бригада по ремонту энергетического оборудования					
05.104А(05.105А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
05.106. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.107. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
Бригада по подготовке ремонтных работ и обеспечения технологии производства					
05.108. Токарь 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.109. Плотник 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.110. Тракторист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.111. Штукатур 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.112. Водитель погрузчика 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.113. Сортировщик полуфабриката и изделий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.114. Машинист мельниц 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.115А(05.116А; 05.117А). Укладчик-упаковщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.118. Дробильщик (брак) 3 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
Руководители, специалисты					
05.123. Начальник цеха	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.124. Заместитель начальника цеха - начальника помольно-дробильного отделения	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.125. Начальник участка вращающихся печей	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.126. Механик цеха	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.127. Электрик цеха	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.128. Мастер по ремонту оборудования (ПДО, ОПНО)	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.129. Мастер по ремонту оборудования (УВП)	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.130. Мастер по ремонту оборудования (хозяйственный участок)	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.131. Мастер помольно-дробильного отделения	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.132. Мастер участка вращающихся печей	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется
05.133. Мастер отделения помола неформованных огнеупоров	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	ПОЦ	выполняется

Дата составления: 06.05.2021

Председатель комиссии

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

(должность)

(подпись)

Пономарев Д.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии:

Зам. главного инженера по ОТ

(должность)

(подпись)

Тихонов Д.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома ОАО «Огнеупоры»

(должность)

(подпись)

Цветов Е.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник помольно-обжигового цеха

(должность)

(подпись)

Курило Д.В.

(Ф.И.О.)

(дата)