

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Автогараже

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения на период 2015 – 2020гг.	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Автогараж					
Тракторный участок					
р.м. Машиниста бульдозера 6 разряда (Б-10М.0111-1Е)	<p style="text-align: center;">Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p style="text-align: center;">Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста до установленных норм</p> <p style="text-align: center;">Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p style="text-align: center;">Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
р.м. Машиниста бульдозера 5 разряда (ДТ-75)	<p style="text-align: center;">Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p style="text-align: center;">Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста до установленных норм</p> <p style="text-align: center;">Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p style="text-align: center;">Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
Участок автопогрузчиков					
р.м. Водителя погрузчика (автомобильного) грузопод. 5т 4, 5 разряда	<p style="text-align: center;">Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p style="text-align: center;">Обеспечение уровня воздействия шума в кабине водителя до установленных норм</p> <p style="text-align: center;">Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p style="text-align: center;">Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
1	2	3	4	5	6

Участок горной механизации					
р.м. Машиниста автогрейдера 6 разряда (ДЗ-98)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Обеспечение уровня воздействия шума в кабине машиниста до установленных норм</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
р.м. Машиниста бульдозера 5,6 разряда (Б10.1111)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Обеспечение уровней воздействия шума и вибрации в кабине машиниста до установленных норм</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия вибрации Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
р.м. Машиниста бульдозера 5,6 разряда (Т-25.01)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Обеспечение уровня воздействия шума в кабине машиниста до установленных норм</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
р.м. Машиниста бульдозера 5,6 разряда (Т-330)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Обеспечение уровня воздействия шума в кабине машиниста до установленных норм</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО)</p>	Снижение времени воздействия вибрации Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
р.м. Электрогазосварщика 5 разряда	<p>Организовать режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
1	2	3	4	5	6
Общехозяйственной					

персонал					
р.м. Токаря 5 разряда	<p>Организовать режимы труда и отдыха</p> <p>Обеспечение уровня воздействия шума в комнате отдыха до установленных норм</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение времени воздействия вибрации</p>	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	
р.м. Электрогазосварщика 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Автогаража ООТиЗ	

Дата составления: 22.09.2015

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Отделе технического контроля

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел технического контроля					
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (ПОЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (ПФЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (ЦВИ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (ПФЦ – участки УГСП)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (ОЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 6 разряда (ГУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5,6 разряда (ЦМП)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 6 разряда (ЦИЧО)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер станочных и слесарных работ 4,5,6 разряда (РМЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Старший контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 7 разряда (паспортизация)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4,5,6 разряда (паспортизация)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Мастер контрольный (паспортизация)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Мастер контрольный (ЦМП, ЦИЧО)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Мастер контрольный (ЦВИ, РМЦ, ПФЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	
Мастер контрольный (сменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОТК ООТиЗ	

Дата составления: 27.06.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Прессо-формовочном цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения на период 2016 – 2021 гг.	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
03. Прессо-формовочный цех					
Отделение полусухого прессования №2 (НФО)					
Просеивщик порошков на механических ситах 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Бегущик смесительных бегунов 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
Машинист электролафета 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты				
Прессовщик огнеупорных изделий 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования				
Отделение полусухого прессования №1 (СФО)					
Бегуны смесительных бегунов 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Просеивщик порошков на механических ситах 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования				
Прессовщик огнеупорных изделий 6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение технических осмотров действующего оборудования				

Шихтовщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p> <p>Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Отделение пластического прессования					
Шихтовщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение технических осмотров действующего оборудования		График ППП		
Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p> <p>Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение технических осмотров действующего оборудования		График ППП		
Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий 3 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное и качественное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППП		
Участок вибролитья					
Прессовщик огнеупорных изделий 4,5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Составитель массы на мешалках 4 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

Участок ручной формовки					
Формовщик огнеупорных изделий 4,5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Участок пробок и стаканов					
Прессовщик огнеупорных изделий 6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Отделение полусухого прессования - участок прессов ПЮ-5					
Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты Ежесменное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования	График ППР			

Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты Ежедневное техническое обслуживание и уход за оборудованием	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППП		
Бегунок смесительных бегунов 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППП		
<i>Дежурный ремонтный персонал</i>					
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4,5 разряда (отделение полусухого прессования)	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4,5 разряда (отделение пластического прессования)	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Электросварщик ручной сварки (дежурный) 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
<i>Бригада по ремонту оборудования отделения полусухого прессования № 1, вороночных и гидравлических прессов</i>					

Слесарь-ремонтник 4,5,6,7 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
<i>Бригада по ремонту оборудования отделения полусухого прессования № 2 и прессов СМ-1085 отделения полусухого прессования № 1</i>					
Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		График ППП		
<i>Бригада по ремонту оборудования участка по допрессовке сифона, участка прессов ПЮ-5 и участка пробок и стаканов</i>					
Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		График ППП		
<i>Бригада по ремонту коробок отделения полусухого прессования</i>					

Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
<i>Дежурный электротехнический персонал</i>					
<p>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5,6 разряда</p>	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	<p>Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ</p>	
	<p>Проведение плановых ремонтов электрооборудования</p>		График ППР		
<i>Бригада по ремонту силового и осветительного оборудования цеха</i>					
<p>Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда</p>	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	<p>Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ</p>	
	<p>Проведение плановых ремонтов оборудования</p>		График ППР		
<p>Электросварщик ручной сварки 5 разряда</p>	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4,5,6,7 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Участок герметизации					
Слесарь-ремонтник 4,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Общеслужебный ремонтный персонал					
Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Техническое обслуживание и уход за оборудованием с соблюдением установленных дополнительных регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

Общеслужбовый персонал					
Плотник 5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3,4 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Участок гидростатического прессования (УГСП)					
Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Бегунок смесительных бегунов 4 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Машинист мельниц 4,5 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Шихтовщик 4 разряда	<p>Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать установленные регламентированные перерывы</p> <p>Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Механик цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (отделение полусухого прессования)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (энергетического)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	
Помощник мастера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПФЦ ООТиЗ	

Дата составления: 27.04.2016

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Ремонтно-механическом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения на период 2016 – 2021гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04. Ремонтно-механический цех					
Станочный участок					
Токарь 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Токарь-расточник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Фрезеровщик 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Строгальщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Уборщик производственных помещений (уборка стружки) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Участок по изготовлению и					

<i>ремонту технологической оснастки</i>					
Токарь 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Шлифовщик 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Слесарь механосборочных работ 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Выполнение плановых ремонтов используемого оборудования		В соответствии с графиком		
Шлифовщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		В соответствии с графиком		
Фрезеровщик 3,4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		Согласно графику		
Электросварщик ручной сварки 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Термист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты Организовать работу систем местного кондиционирования на рабочих	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	

	местах	Создание оптимальных микроклиматических условий			
<i>Участок подготовки производства</i>					
Слесарь-инструментальщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Фрезеровщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Резчик на пилах, ножовках и станках 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Слесарь механосборочных работ 4,5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Оператор станков с программным управлением (по металлу) 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ	

	Ежесменное обслуживание и уход за оборудованием		Согласно графику	ОГЭ	
Участок по сборке и ремонту механического оборудования					
Слесарь механосборочных работ 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Уборщик производственных помещений (на участке) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Кузнец на молотах и прессах 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты Организовать работу систем местного кондиционирования на рабочих местах	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Создание оптимальных микроклиматических условий	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Участок электромеханика					
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3,4,5,6,7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановые ремонты электрооборудования		Согласно графику		

Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Слесарь-сантехник 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Участок нестандартного оборудования					
Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		Согласно графику		
Фрезеровщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		Согласно графику		
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Участок модельный					
Заточник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		Согласно графику		
Маляр 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Наличие в помещении принудительной вентиляции	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	

	(местной, общей приточно-вытяжной) Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	трудового процесса			
Модельщик по деревянными моделям 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Оператор станков с программным управлением 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Участок вентиляции и механизации					
Газорезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Слесарь механосборочных работ 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику		
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Плановый ремонт оборудования		Согласно графику		

Электросварщик ручной сварки 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение воздействия УФ - излучения	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Руководители, специалисты					
Мастер участка по изготовлению и ремонту технологической оснастки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Мастер станочного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Начальник участка механизации и вентиляции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Начальник планово-распределительного бюро	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Мастер модельного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	
Мастер участка нестандартного оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник РМЦ ООТиЗ	

Дата составления: 26.07.2016

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Помольно-обжиговом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2016 – 2021 гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
05. Помольно-обжиговой цех					
Помольно-дробильное отделение. Склад глины.					
Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Дробильщик (склад) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Дробильщик (тонвольфы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Помольно-дробильное отделение. Участок сушильных барабанов.					
Дробильщик (течки) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Сушильщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	

Машинист мельниц 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГЭ ОГМ	
	Выполнение плановых ремонтов оборудования		В соответствии с графиком		
Транспортерщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
<i>Помольно-дробильное отделение. Участок шаровых мельниц.</i>					
Машинист мельниц (шаровые мельницы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГЭ ОГМ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		В соответствии с графиком		
Машинист мельниц 3,4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГЭ ОГМ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		В соответствии с графиком		
<i>Отделение помола неформованных огнеупоров.</i>					
Машинист мельниц 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГЭ ОГМ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		В соответствии с графиком		
Машинист пневмотранспорта 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГЭ ОГМ	
Укладчик-упаковщик (шамота, мертеля, глины) 2 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Транспортировщик 2 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
<i>Дежурный персонал отделения помола</i>					

неформованных огнеупоров.					
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Дежурный персонал помольно-дробильного отделения, отделения помола неформованных огнеупоров.					
Слесарь-ремонтник (дежурный) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Участок вращающихся печей.					
Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		В соответствие с графиком		
Дробильщик (склад) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Дробильщик (тонвольфы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Транспортерщик (отделения питания) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Транспортерщик (на перепаде) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	

		трудового процесса			
Дробильщик (нитка брака) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Обжигальщик на печах 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Шихтовщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППП		
Составитель массы на мешалках (грануляторы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППП		
Составитель массы на мешалках (прессвальцы) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППП		
Машинист холодильника 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Транспортерщик (подземной галереи) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Транспортерщик (на силосах)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени	В течение дня	Начальник ПОЦ	

2 разряда	Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	(смены)	ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
<i>Дежурный ремонтный персонал участка вращающихся печей.</i>					
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППП		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
<i>Бригада по ремонту грейферных кранов.</i>					
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППП		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
<i>Бригада по ремонту машин дробления (ПДО).</i>					
Слесарь-ремонтник 3,4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ	
Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
<i>Бригада по ремонту оборудования участка</i>					

сушильных барабанов (ПДО).					
Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Электрогазосварщик 3,4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Бригада по ремонту герметизации и аспирации.					
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Электрогазосварщик 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Бригада по ремонту оборудования участка шаровых мельниц.					
Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования				
Электрогазосварщик 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Бригада по ремонту оборудования участка вращающихся печей.					
Электрогазосварщик 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно		

		трудового процесса	графику ППР	ОГЭ	
Бригада по ремонту электрооборудования помольно-дробильного отделения.					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Бригада по ремонту электрооборудования участка вращающихся печей.					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3,4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Бригада по ремонту энергетического оборудования.					
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Своевременное проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Бригада по подготовке ремонтных работ и обеспечения технологии производства.					
Укладчик-упаковщик (шамота, мертеля, глины) 2 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	

Машинист мельниц 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Дробильщик (нитка брака) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Использование средств индивидуальной защиты Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Сортировщик полуфабриката и изделий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Водитель погрузчика 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Обеспечение уровня воздействия шума в кабине водителя до установленных норм Проведение ежесменного технического обслуживания	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Плотник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Тракторист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Обеспечение уровня воздействия шума в кабине водителя до установленных норм Проведение ежесменного технического обслуживания	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
	Проведение ТО		В соответствии с графиком		
Штукатур 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	

Общеслужбовый персонал.					
Руководители, специалисты.					
Начальник цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Заместитель начальника цеха - начальник помольно-дробильного отделения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Начальник участка вращающихся печей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер участка вращающихся печей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (УВП)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (ПДО)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер помольно-дробильного отделения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер отделения помола неформованных огнеупоров	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (хоз. участок)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Электрик цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	
Механик цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ПОЦ ООТиЗ	

Дата составления: 20.10.2016

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Обжиговом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2017- 2022 гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
06. Обжиговой цех					
<i>Участок сушил</i>					
Сушильщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации Снижение времени воздействия фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Машинист электролафета 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации Снижение времени воздействия фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
<i>Участок садки</i>					
Садчик в печи и на туннельные вагоны 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Транспортировщик (тельфер) 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Обеспечить соблюдение микроклимата на рабочих местах Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	

Машинист электролафета (прессового отделения № 1-СФО) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Машинист электролафета (на загонке) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Машинист электролафета (прессового отделения № 2-НФО) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
<i>Туннельные и периодические печи. Обжиг</i>					
Обжигальщик на печах (туннельных) 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Обжигальщик на печах (периодических) 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия фактора			
<i>Участок сортировки</i>					
Сортировщик полуфабриката и изделий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	

Укладчик-упаковщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Машинист электролафета (на выгонке) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Сортировщик полуфабриката и изделий (адьюстаж) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
<i>Электрогруппа</i>					
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		Согласно графику ППР		
<i>Механическая группа</i>					
Электросварщик ручной сварки 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Тракторист 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Проведение ежесменного технического обслуживания	Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение ТО		Согласно графику ППР		
<i>Бригада по подготовке ремонтных работ</i>					
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
<i>Общехимической персонал</i>					
Машинист электролафета (разгрузка брака) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Подсобный рабочий (уборка цеха) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия фактора	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	

Подсобный рабочий (относчик проб) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Маляр 3,4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня	Начальник ОЦ ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Мастер участка сортировки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Помощник мастера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Мастер участка сушил (сменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Мастер обжига	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (механической службы)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия фактора	В течение дня	Начальник ОЦ ООТиЗ	
Мастер по ремонту оборудования (электрослужбы)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия фактора	В течение дня	Начальник ОЦ ООТиЗ	

Дата составления: 23.12.2016

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Инженерно-техническом центре

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2017 – 2022 гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
07. Инженерно-технический центр					
<i>Отдел контроля производства и технологии (ОКПиТ)</i>					
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (ПФЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (ПОЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (ПОЦ - УВП)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (ЦМП)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (УГСП)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	
Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда (ЦИЧО)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать установленные дополнительные регламентированные перерывы	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ИТЦ ООТиЗ	

Дата составления: 27.02.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Железнодорожном цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2017 – 2022 гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
08. Железнодорожный цех					
<i>Участок погрузки</i>					
Грузчик 4, 5 разряда (погрузка)	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Грузчик (бригадир) 6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Грузчик 4, 5 разряда (выгрузка)	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
<i>Участок перевозки</i>					
Машинист тепловоза (бригадир) 8 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Монтер пути 4, 5 разряда (открытые площадки)	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (от воздействия вибрации применение антивибрационных рукавиц)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
<i>Участок погрузки</i>					
Машинист экскаватора 6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Помощник машиниста экскаватора 4, 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
<i>Участок перевозки</i>					
Грузчик 2 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Составитель поездов 3 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Осмотрщик вагонов 5 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Монтер пути 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (от воздействия вибрации применение антивибрационных рукавиц)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
<i>Участок перевозки</i>					

1	2	3	4	5	6
Слесарь по ремонту подвижного состава 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Защита рабочего места от облучения (экранирование) Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	
<i>Участок «Рудничный»</i>					
<i>Участок перевозки</i>					
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Защита рабочего места от облучения (экранирование) Использование средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ЖДЦ ООТиЗ	

Дата составления: 22.05.2017

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в Цехе изделий из чистых окислов

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»)

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	60	60	0	10	19	31	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	94	94	0	10	24	60	0	0	0
из них женщин	42	42	0	6	7	29	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе изделий из чистых окислов

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2017- 2022гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
09. Цех изделий из чистых окислов					
<i>Участок дробления, помола и отсева</i>					
Машинист мельниц 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ ОГМ ОГЭ	
	Проведение плановых ремонтов оборудования		График ППР		
<i>Печное отделение</i>					
Садчик в печи и на туннельные вагоны 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха) Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Обжигальщик на печах 5, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха) Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
<i>Участок сортировки полуфабрикатов и продукции</i>					
<i>Участок приготовления масс и сухих смесей</i>					

1	2	3	4	5	6
<i>Общещеховой персонал</i>					
Машинист компрессорных установок 4 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Водитель погрузчика 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Мастер цеха	Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Помощник мастера цеха	Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
<i>Механическая служба</i>					
Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник (дежурный) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Защита рабочего места от облучения (экранирование)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
<i>Бригада по вентиляции и герметизации</i>					
<i>Энергослужба</i>					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
электрооборудования 5,6 разряда					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 6 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Защита рабочего места от облучения (экранирование)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ЦИЧО ООТиЗ	

Дата составления: 23.06.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе магнетитовых порошков

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2017- 2022гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10. Цех магнетитовых порошков					
<i>Плавильный участок</i>					
Плавильщик огнеупорного сырья 5 разряда	Рационализация рабочего места Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Обжиговой участок</i>					
Обжигальщик на печах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Дробильно-помольное отделение</i>					
Загрузчик сырья и полуфабриката 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Дробильщик 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Укладчик-упаковщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Соблюдение требований по тяжести трудового	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	

	Подъем и перемещение тяжестей, согласно допустимым значениям	процесса			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Бригада по аспирации и герметизации оборудования</i>					
Чистильщик дымоходов, боровов и топок 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Общеслужбовой персонал</i>					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Руководители и специалисты</i>					
Мастер цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Плавильный участок</i>					
Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Защита рабочего места от облучения (экранирование)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Обжиговой участок</i>					
Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты Защита рабочего места от облучения (экранирование)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	

		вредного фактора			
<i>Дробильно-помольное отделение</i>					
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Бригада по аспирации и герметизации оборудования</i>					
Слесарь-ремонтник 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
Электросварщик ручной сварки 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p> <p>Защита рабочего места от облучения (экранирование)</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	
<i>Общехозяйственный персонал</i>					
Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник ЦМП ООТиЗ	

Дата составления: 30.08.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Ремонтно-строительном цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
II. Ремонтно-строительный цех					
<i>Столярный участок</i>					
Столяр строительный 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Плотник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Плотник 4, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Станочник деревообрабатывающих станков 4, 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
<i>Участок "Пилорама"</i>					
Рамщик 4 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Просевальщик материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
<i>Общещеховой персонал</i>					
Заточник деревообрабатывающего инструмента 6 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Наладчик деревообрабатывающего оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
<i>Руководители и специалисты</i>					
Мастер столярного участка	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Мастер участка поддонов	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
<i>Строительный участок</i>					
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Бетонщик 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Каменщик 3,4,5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Плотник 3,4,5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Маляр 3,4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	

Дата составления: 13.09.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке текущих ремонтов

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
12. Участок текущих ремонтов					
Электросварщик ручной сварки 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
Электросварщик ручной сварки (с функциями тракториста) 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
Газорезчик 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
Слесарь по сборке металлоконструкций 4,5,6 разряда	<p>Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
Слесарь по сборке металлоконструкций (бригадир) 6 разряда	<p>Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	

Огнеупорщик 3,4,5,6 разряда	Оборудовать помещение для отдыха в рабочее время Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник РСЦ ООТиЗ	
<i>Монтажный участок</i>					
Электрогазосварщик 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
Электрогазосварщик (с функциями тракториста) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник УТР ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение уровня шума	В течение дня	Начальник УТР ООТиЗ	
Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение уровня шума	В течение дня	Начальник УТР ООТиЗ	
Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение уровня шума	В течение дня	Начальник УТР ООТиЗ	

Дата составления: 27.10.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Электрическом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13. Электрический цех					
<i>Участок сетей и подстанций</i>					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 5, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (с функциями водителя автомобиля) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный персонал ГПП) 4, 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
Электромонтер по испытаниям и измерениям 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
<i>Ремонтный участок</i>					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с функцией по ремонту и обслуживанию торгового и холодильного оборудования) 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с функциями тракториста) 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (работы по пропитке эл. двигателей) 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	
Электрогазосварщик 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	В течение дня (смены)	Начальник Электроцеха ООТиЗ	

Дата составления: 28.11.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке по благоустройству и озеленению

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>14. Участок по благоустройству и озеленению (УБиО)</i>					
Уборщик территорий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня воздействия шума	В течение рабочего дня	Мастер участка БиО ООТиЗ	
Уборщик территорий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение рабочего дня	Мастер участка БиО ООТиЗ	

Дата составления: 28.11.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Энергетическом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения 2018- 2023гг	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16. Энергетический цех					
<i>Участок производства тепловой энергии</i>					
Оператор котельной (паровые котлы) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Оператор котельной (водогрейные котлы) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Снизить уровень воздействия вредного фактора Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Котельщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Котельщик (с функциями управления трактором, погрузчиком) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
<i>Участок ремонтных работ</i>					
Электрогазосварщик 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Снизить уровень воздействия вредного фактора Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник (с функциями управления трактором, погрузчиком) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
<i>Участок передачи тепловой энергии</i>					
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
<i>Участок</i>					

<i>водоснабжения</i>					
Электрогазосварщик 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Снизить уровень воздействия вредного фактора</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
<i>Газовый участок</i>					
Газовщик 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Снизить уровень воздействия вредного фактора</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
Слесарь-ремонтник 5,6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
Электрогазосварщик 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Снизить уровень воздействия вредного фактора</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
<i>Компрессорный участок</i>					
Машинист компрессорных установок 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
Слесарь-ремонтник 4,5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>В течение дня (смены)</p>	<p>Начальник Энергоцеха ООТиЗ</p>	

электрооборудования 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты				
<i>Руководители, специалисты</i>					
Мастер компрессорного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Мастер ремонтного участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	
Мастер энергетического оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник Энергоцеха ООТиЗ	

Дата составления: 28.11.2017

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Участке фасадных конструкций

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>17. Участок фасадных конструкций</i>					
17.01А(17.02А; 17.03А; 17.04А). Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник УФК ООТиЗ	

Дата составления: 18.05.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Центральной заводской лаборатории

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
18. Центральная заводская лаборатория					
<i>Отдел подготовки проб и испытаний</i>					
18.07А(18.08А). Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 5, 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦЗЛ ООТиЗ	

Дата составления: 18.05.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда на Складе готовых изделий

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
20. Склад готовых изделий					
20.11А(20.12А; 20.13А; 20.14А). Подсобный рабочий 2 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник СГИ ООТиЗ	
20.15. Подсобный рабочий (на поддонах) 2 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник СГИ ООТиЗ	
20.16. Грузчик (на упаковке) 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты Рекомендуется производить работы с применением средств механизации	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник СГИ ООТиЗ	
20.17. Укладчик-упаковщик 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник СГИ ООТиЗ	

Дата составления: 02.08.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Теплотехнической лаборатории

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
21. Теплотехническая лаборатория					
21.01А(21.02А; 21.03А; 21.04А) Пирометрист (сменный) 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня (смены)	Начальник ТТЛ ООТиЗ	

Дата составления: 02.08.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Столовой №1

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
23. Столовая № 1					
23.01. Повар (бригадир)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Заведующий столовой ООТиЗ	
23.02А(23.03А; 23.04А; 23.05А; 23.06А; 23.07А; 23.08А; 23.09А; 23.10А; 23.11А; 23.12А; 23.13А) Повар 3, 4, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Заведующий столовой ООТиЗ	
23.14А(23.15А) Пекарь 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Заведующий столовой ООТиЗ	
23.16А(23.17А; 23.18А; 23.19А; 23.20А) Кондитер 3, 4, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Соблюдение допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Заведующий столовой ООТиЗ	

Дата составления: 02.08.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Цехе вибролитых изделий

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех вибролитых изделий</i>					
Составитель массы на мешалках 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦВИ ООТиЗ	
Прессовщик огнеупорных изделий 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦВИ ООТиЗ	
Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦВИ ООТиЗ	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦВИ ООТиЗ	
<i>Руководители, специалисты</i>					
Мастер цеха	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ЦВИ ООТиЗ	

Дата составления: 24.09.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел автоматизации информационных систем (ОАИС)</i>					
<i>Лаборатория автоматизированных систем управления производством (АСУ)</i>					
25.188А(25.189А; 25.190А). Инженер по автоматизированным системам управления производством	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОАИС ООТиЗ	
25.191А(25.192А). Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ОАИС ООТиЗ	

Дата составления: 17.10.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Горное управление					
Машинист экскаватора (карьер) 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Машинист экскаватора (погрузка) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Машинист экскаватора (помощник) 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Горнорабочий на геологических работах 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	

Газорезчик 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Токарь 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Дробильщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Дробильщик (помощник) 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Столяр строительный 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	

Дата составления: 29.10.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Заводоуправлении

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Горное управление					
Машинист экскаватора (карьер) 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Машинист экскаватора (погрузка) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Машинист экскаватора (помощник) 4,5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Горнорабочий на геологических работах 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4,5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	

Газорезчик 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Токарь 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Дробильщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Дробильщик (помощник) 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	
Столяр строительный 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов слуха)</p>	Снижение уровня шума	В течение дня (смены)	Начальник ГУ ООТиЗ	

Дата составления: 29.10.2018

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в Медико-санитарной части

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Медико-санитарная часть					
<i>Врачебный персонал</i>					
27.003А. Врач-терапевт (участковый цехового врачебного участка) 11 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.006. Врач-акушер-гинеколог 11 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.008. Врач-стоматолог 11 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.012. Врач-хирург 11 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.014. Врач ультразвуковой диагностики 11 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.016. Врач клинической лабораторной	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	

диагностики 11 разряда					
<i>Средний медицинский персонал</i>					
27.026. Медицинская сестра (врача-хирурга) 7 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.027. Акушерка (врача акушера-гинеколога) 7 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.029. Медицинская сестра (вакцинопрофилактика) 7 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.030. Медицинская сестра (врача-стоматолога) 7 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.037. Медицинский лабораторный техник 6 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.039. Медицинская сестра (процедурная) 8 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	
27.045. Медицинская сестра (дневной стационар) 7 разряда	Соблюдать дополнительные регламентированные перерывы Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	В течение дня	Гл. врач ООТиЗ	

Дата составления: 20.11.2018

ПРИКАЗ

11 декабря 2018г.

№ 451

г. Богданович

По результатам специальной оценки условий труда

В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» № 426 ФЗ на Богдановичском ОАО «Огнеупоры» с 03.08.2015г. по 01.12.2018г. проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах.

ПРИКАЗЫВАЮ:

С 01.12.2018г. специальную оценку условий труда, проведенную на Богдановичском ОАО «Огнеупоры» считать завершенной.

Согласно полученным результатам из 1759 рабочих мест, подлежащих специальной оценке, 527 рабочих мест аттестовано с классом 3.1 (вредные первой степени), 451 рабочее место аттестовано с классом 3.2 (вредные второй степени), 770 рабочих мест аттестовано с классом 2 (допустимые), 11 рабочих мест аттестовано с классом 1 (оптимальные). На 441 рабочее место оформлена декларация соответствия условий труда.

Генеральный директор

А.В.Юрков

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Д.В.Пономарев