

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в цехе изделий чистых окислов

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦИЧО | | | | | |
| 11.003.Мастер цеха | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| Технологические рабочие | | | | | |
| 11.006А. Машинист мельниц 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.008А Водитель погрузчика 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.010А Прессовщик огнеупорных изделий 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.017А. Садчик в печи и на туннельные вагоны 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.018А .Сортировщик полуфабриката и изделий 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.020А. Обжигальщик на печах 5 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|------|-------------|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.022А. Обжигальщик на печах 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.024А. Обжигальщик на печах (бригадир) 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.025А. Составитель массы на мешалках 3 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| Общесеховой персонал | | | | | |
| 11.036А. Машинист компрессорных установок 4 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.040. Подсобный рабочий 2 разряд | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| Механическая служба | | | | | |
| 11.041. Электрогазосварщик 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредного фактора | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.042А. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.045А. Слесарь-ремонтник (дежурный) 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-----------|------|-------------|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11. 046А. Слесарь-ремонтник (бригадир) 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| Энергослужба | | | | | |
| 11.047. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.048А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.049. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.050А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.047. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.052. Электрогазосварщик 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредного фактора | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.053. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----------|------|-------------|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| Бригада по вентиляции и герметизации | | | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| 11.054А. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха. | Снижение уровня воздействия производственного шума. | постоянно | ЦИЧО | выполняется |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦИЧО | выполняется |

Дата составления: 15.02.2022

Председатель комиссии

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

(должность)

(подпись)

Пономарев Д.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии:

Зам. главного инженера по ОТ

(должность)

(подпись)

Тихонов Д.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома ОАО «Огнеупоры»

(должность)

(подпись)

Смирнова О.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник цеха изделий из чистых окислов

(должность)

(подпись)

Носова Н. В.

(Ф.И.О.)

(дата)